

## CONTINUITES ET ENTRETIEN DES VOIES CYCLABLES RD 7 - RD 8 - RD 559



Vers les campings « grand château » : Des dangers permanents



Des mauvaises finitions aux regards, des saignées de plus de 2 cm, des bordures cassées, un passage de 1,00 m amputé par des grilles en plein milieu sont des sources de chutes



Des dangers accentués par des sorties de campings ou de lotissements sans visibilité, et de la végétation débordante

## SUR LA RD 559

La problématique de l'entretien est identique



La végétation déborde sur la piste et la signalisation au sol n'est pas adaptée



L'enrobé défoncé est dû aux racines des arbres qui séparent la voie cyclable de la RD 559

Une bande cyclable telle qu'elle devrait être partout  
(Vu sur la RD 7 vers le golf)

